



# Certificaat

## VAN REINIGING / SANERING MAZOUTTANK

**Het reservoir voor opslag van brandstof:**

Inhoud:

5000

- Ondergronds /  Bovengronds
- Staal,  enkelwandig /  dubbelwandig
- Polyester
- Polyethyleen,  enkelwandig /  dubbelwandig

**Dat gelegen is op het volgende adres:**

Brakelbosstraat 29


Brakel

en eigendom is van:

Rob Timmermans

werd op

26/01/2018



**gereinigd: \***

- Het resterende slib en afvalwater werd uit de tank gepompt, tijdelijk gestockeerd en vervolgens door een erkend afvalbedrijf op reglementaire wijze verwerkt.

**buiten dienst gesteld door middel van: \***

- uitgraven en verwijderen van de ondergrondse tank voor verwerking oud ijzer.
- uit elkaar slijpen oude bovengrondse tank en verwijderen van schroot

Een inerte stof:

- Twee-componenten polyurethaan gietschuim
- Vloeibare chape

Deze stoffen vullen de mazouttank volledig, zodat eventueel indringend grondwater wordt tegengehouden.

(\* ) schrappen wat niet past

De werken werden uitgevoerd volgens de op dit ogenblik geldende milieuwetgeving.



Opgemaakt te Horebeke op: 26/01/2018

Naam Tanktechnicus: Segus

Erkenningsnr: SV 4886

Handtekening:

Segus