



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Emblis

Nr teller :

N° comp :

N16

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° : 30 / 518

EAN code : N16

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Oudestraat 65 Ronse 9600

Eigenaar

Propriétaire :

Semuy (Eras) Adres : Oudestraat 65 9600 Ronse

Installateur :

30 / 4 / 2036

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

30 / 4 / 2011

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Morgan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / Maison / Appart.

Table with columns for Spanning, Meter / bord verbinding, and Max. beveiliging

Table with columns for Aardelektrode, Isolatie, and Aantal verdeelborden

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and TestΔIn

Table with columns for Visueel nazicht, Controle visuel, and Indirecte aanraking

Table with columns for Aansluitingen, Raccordements, and Potentiaalvereffeningen

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques : geen tekortkomingen vastgesteld. Nee!

Table with columns for Besluit / Conclusion and Conformity status (Niet conform, Conform)

Overeenkomstig artikel 274 van het A.R.E.I. moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

Rapp. EIS/EI1_1.04

TEL. : (02) 751.98.39 FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15 KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603 RPA Brussel

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...