

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

EDEN ROC

Franklin Rooseveldplein 40

9600

RONSE

Nom du technicien agréé : Dirk

Numéro d'agrément : AGRW/DEP-030/A/01

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

Date du contrôle : 6/04/2020 - Date du contrôle antérieur : 2007

Coordonnées de l'exploitant de la citerne:

- Adresse du chantier : Rue Cache Lannoy 1 – 7750 Amougies
- n° TVA : Non applicable
- Email : Non applicable
-

Situation du réservoir et de ses accessoires :

- Situation du réservoir : A cote la bâtiment à gauche
- Autre information (préciser s'il y a) : Non applicable

Réservoir :

- Autorisation d'exploitation (biffer et compléter le cas échéant) : Non : date d'émission + échéance + n° : Non applicable
- Déclaration à l'administration communale : Non : date : Non applicable
- Capacité autorisée et/ou réelle : 2200 litres
- Année d'installation : 2007
- Origine du réservoir et n° de fabrication : Vanacker Gebr – BVBA – 06/8971
- Certificat d'étanchéité antérieur : Non applicable
- Dimensions : H : 1500 X B : 820 X L : 2000
- Réservoir aérien : épaisseur des parois > à 80% de l'épaisseur
- Epaisseur de tôles : paroi intérieur : 4 - paroi extérieur : 3
- Norme : BS799/5 + CVGP
- Epreuve : 0,3 bar
- Numéro de prototype : IP04/0221-H002
- Niveau de liquide : 128 cm
- Type de réservoir :
 - Rectangulaire - Aérien
 - Double paroi – Encuvement: pas applicable
 - Métallique
 - Autre : Non applicable
- Plaque : Présent
- Situation de la fuite : Non applicable
- Autres : Non applicable

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

EDEN ROC

Franklin Rooseveltplein 40

9600

RONSE

Contrôles :

- Contrôle visuel du réservoir au brûleur : OK
- Pollution en dehors du réservoir : Non, OK
- Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle : Pas présent
- Trou d'homme : état général : Pas présent
- Raccords : OK
- Conduite de remplissage : OK
- Conduite de ventilation : OK, PVC diam. 32
- Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles) : OK
- Encuvement : Sans objet
- Jauge : type : mécanique (nouveau)
- Système anti-débordement : sifflet 95% test : OK
- Système de détection de fuite : Non
 - type : Verre de vue
 - Montage : OK
 - Test : OK
- Réservoir métallique enfoui : potentiel :- V : Non applicable
- Protection cathodique : Non applicable
- Autres : Non applicable

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.
Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 06/04/2030.
Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Cachet et signature de l'exécutant :

NV TANK-SERVICE
ROBAEY DIJK
Krommebeekstraat 20
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54 - Fax: 056/51 90 43

TECHNICIEN
ULTRASON
AGR.W. DEP. 330/A/01